



Estado de los Sistemas y Plantas de Tratamiento de Agua Potable en Comunidades Rurales del Dpto. Ñeembucú.




Sistemas y Plantas de Tratamiento de Agua - Estado			
Nro.	Descripción	Cantidad	%
1	Sistemas y Plantas de Trat. de Agua se encuentran en Funcionamiento	23	88
2	Sistema y Planta de Trat. de Agua no se encuentra en Funcionamiento	1	4
3	Sin Sistema	2	8
TOTAL		26	100



Distribución de Sistemas y Plantas de Tratamiento de Agua Potable en Comunidades Rurales del Dpto. Ñeembucú, Según Número de Conexiones Domiciliarias



Sistemas y Plantas de Tratamiento de Agua - Conexiones Domiciliarias					
Nro.	Rangos	RELEV. Y DIAGNOST.		UNIVERSO	
		Cantidad	%	Cantidad	%
1	Sin Sistema	2	0	0	0
2	Hasta 100 conex.	3	50	6	23
3	101 a 200 conex.	9	90	10	38
4	201 a 300 conex.	4	133	3	12
5	301 a 400 de conex.	4	133	3	12
6	501 a 1.000 de conex.	4	100	4	15
TOTAL		26		26	100






Situación de la Desinfección de los Sistemas y Plantas de Tratamiento de Agua Potable en Comunidades Rurales del Dpto. de Ñeembucú



Cloración




- Cuentan con equipo clorador y realizan la cloración
- No Cuentan con equipo clorador
- No Funciona el equipo clorador

Localidades con Sistemas y Plantas de Tratamiento de Agua - Cloración			
Nro.	Descripción	Cantidad	%
1	Cuentan con equipo clorador y realizan la cloración	19	82
2	No Cuentan con equipo clorador	2	9
3	No Funciona el equipo clorador	2	9
TOTAL		23	100



Situación de la Micromedición en los Sistemas y Plantas de Tratamiento de Agua Potable en Comunidades Rurales del Dpto. del Ñeembucú



Localidades con Sistemas y Plantas de Tratamiento - Micromedición			
Nro.	Descripción	Cantidad	%
1	Cuentan con micromedidores y realizan la lectura	9	39
2	Cuentan con micromedidores y no realizan la lectura	3	13
3	No Cuentan con micromedidores	11	48
TOTAL		23	100